

IMAGEN: 	PRODUCTO		EXTENSIÓN PARA SENSOR DE SPO2																
	MARCA		UNIMED																
	REFERENCIA		U708MR-87																
	REGISTRO SANITARIO		2019DM-0004317-R1																
	RIESGO		IIA																
USO - DESCRIPCIÓN	Dispositivo médico indicado para hacer la interconexión eléctrica entre el equipo biomédico y el sensor de saturación de oxígeno arterial durante el monitoreo																		
CARACTERÍSTICAS	Indicado para el uso en monitoreo continuo no invasivo de saturación de oxígeno arterial y pulso cardiaco. Son compatibles con sensores de la mayoría de marcas de monitores de paciente y pulsoxímetros																		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<table><tr><td>Conector</td><td>3M</td></tr><tr><td>Compatible con:</td><td>G.E Masimo TECH, B20, B40, y Masimo RAD</td></tr><tr><td>Longitud del cable:</td><td>2.2M</td></tr><tr><td>Diámetro del cable</td><td>4.0mm</td></tr><tr><td>Peso:</td><td>0.54kg</td></tr><tr><td>Autoclavable:</td><td>No</td></tr><tr><td>Temp. Operación:</td><td>5°C a 45°C</td></tr><tr><td>Humedad operación:</td><td>0 a 80% No condensada</td></tr></table>			Conector	3M	Compatible con:	G.E Masimo TECH, B20, B40, y Masimo RAD	Longitud del cable:	2.2M	Diámetro del cable	4.0mm	Peso:	0.54kg	Autoclavable:	No	Temp. Operación:	5°C a 45°C	Humedad operación:	0 a 80% No condensada
	Conector	3M																	
	Compatible con:	G.E Masimo TECH, B20, B40, y Masimo RAD																	
	Longitud del cable:	2.2M																	
	Diámetro del cable	4.0mm																	
	Peso:	0.54kg																	
	Autoclavable:	No																	
	Temp. Operación:	5°C a 45°C																	
	Humedad operación:	0 a 80% No condensada																	
MATERIAL / COMPOSICIÓN	Filamentos de metal, TPU																		
ALMACENAMIENTO	Temperatura de almacenamiento: -25-55°C Humedad de Almacenamiento: 0-80°C no condensada																		
PRESENTACIÓN	Unidad.																		
RECOMENDACIONES	Mantenimiento: - El cable debe ser limpiado usando un paño suave humedecido con agua jabonosa o alcohol isopropílico al 70% antes de usarse en cada paciente. - Permita que el cable se seque antes de su uso. - No utilice agentes abrasivos o productos químicos excepto el alcohol isopropílico al 70% - No irradie, exponga a autoclave, empape o sumerja el cable en ningún tipo de solución.																		

Precauciones:

- Asegúrese que el cable se encuentre intacto físicamente, sin fracturas o alambres deteriorados o partes dañadas. Haga una inspección visual del cable y descártelo si se encuentran fracturas o decoloración.
- No intente reprocesar, reacondicionar o reciclar los cables, este proceso puede dañar los componentes eléctricos, conduciendo a un daño potencial al paciente.
- Una falla en la conexión apropiada al sensor o al módulo de oximetría podría resultar en lecturas intermitentes, resultados imprecisos o no lectura.
- Para evitar el daño en el cable, siempre agárrelo del conector, nunca del cable cuando haga la conexión o desconexión de la terminal.
- Siempre refiérase al manual de operador del módulo de oximetría para instrucciones completas o información adicional.
- Ubique adecuadamente el cable para reducir la posibilidad que el paciente se enrede o estrangule.